MAENGELPROTOKOLL PRO

Muster: Fenster-Abnahme

Musterobjekt – Wohnzimmer

Musterstraße 12, Musterstadt

KUNDE

Beispielbau GmbH (fiktiv)

KONTAKT

Beispielkontakt

TELEFON

–

ABNAHMEDATUM

01.10.2026

Zusammenfassung

BEREICHE

1

MAENGEL GESAMT

1

OFFENE MAENGEL

0

KRITISCHE MAENGEL

0

Checkliste

Fenster und Türen

PUNKT	STATUS	NOTIZ
Beschlag und Funktion	OK	–
Oberfläche des Rahmens	Mangel	Ausgangsbefund siehe Mangelverlauf.

Maengel

Fenster und Türen

Kratzer am Fensterrahmen

AUSGANGSBEFUND · 01.10.2026 10:00 · OFFEN

Bei der Sichtprüfung ist ein Kratzer an der Innenseite des Rahmens aufgefallen. Der Ausgangsbefund wird dokumentiert und bleibt bei weiteren Prüfungen erhalten.

Niedrig **Aktueller Status: Erledigt** **Zustaendig: Montageteam (Beispiel)** **Faelligkeit: –**

Nachprüfung 1 · 03.10.2026

In Bearbeitung

Nachbesserung begonnen; die Oberfläche wird nach Abschluss erneut geprüft.

Nachprüfung 2 · 05.10.2026

Erledigt

Oberfläche erneut geprüft. Der Kratzer ist bei dieser Kontrolle nicht mehr sichtbar. Der Status wurde ausdrücklich auf Erledigt gesetzt; das Beispiel ersetzt keine rechtliche Abnahme.

Unterschriften

PRUEFER

Aktuell nicht unterschrieben

KUNDE

Aktuell nicht unterschrieben

Erzeugt am 05.10.2026 03:33