

05.10.2026 00:55 | —

FAHRZEUG	KONTAKT
Demo Camper (DE)	Demo Kund

Ausgabe und Rücknahme

Ausgabe am 04.10.2026 22:59


Ausgangsprotokoll: 9309a4d9-4efd-44a5-9201-599b56daa6ea

Kilometerstand, Tank/Ladung und Zustand jetzt neu prüfen. Beide Zeitpunkte dokumentieren Beobachtungen; der Vergleich stellt keine Schuld oder Kosten fest.

Bereich	Bei Ausgabe	Bei Rücknahme
Außen	OK	Auffällig
Innenraum	OK	OK
Glas	OK	OK
Lichter	OK	OK
Reifen	OK	N/A
Dokumente	OK	OK
Zubehör	OK	OK
Kraftstoff / Ladung	OK · 75%	OK · 50%
Kilometerstand	OK · 41200 km	OK · 41320 km

SCHÄDEN UND FOTOS BEI AUSGABE

Frontstoßfänger · Kratzer · —



Frontstoßfänger

Neue Schäden und Fotos der Rücknahme folgen im eigenen Abschnitt.

Checkliste

Bereich	Status	Notiz
Außen	Auffällig	—
Innenraum	OK	—
Glas	OK	—
Lichter	OK	—
Reifen	N/A	—
Dokumente	OK	—
Zubehör	OK	—
Kraftstoff / Ladung	OK	— 50%
Kilometerstand	OK	— 41320 km

Schäden

Zone	Art	Schweregrad	Notiz	Fotos
—				

Zusammenfassung

—

Unterschriften



Prüfer



Kunde